

Macropera Catedral #75

Nombre	Tipo de Pozo	Coordenadas UTM	
		X	Y
Macropera Catedral 75	Desarrollo	463976.99	1926212.00
Afectación		Observaciones	
1.- No se encuentra con ningún tipo de afectación dentro del área superficial de la Macropera y de los pozos.		1.- Se encuentran localizados los pozos 63, 67, 75,85 y 87 donde sobre el puente de acceso a los pozos se encuentra un deslave de tierra de dos metros de longitud aproximadamente, motivo por el cual no hay acceso a dicha instalación petrolera, esta macropera se encuentra en terrenos propiedad de Antonio López Villalobos y la Sra. Gloria Acosta López, donde la casa-habitación más cercana se encuentra a 165 metros de distancia de la instalación.	





Macropera Catedral 41 (DL1)

Nombre	Tipo de Pozo	Coordenadas UTM	
		X	Y
Macropera Catedral 41 (DL1)	Desarrollo	462089.99	1925976.01
Afectación		Observaciones	
1.- No se encuentra con ningún tipo de afectación dentro del área superficial de la Macropera y de los pozos.		1.- Se encuentran los pozos 23,41 y 53, el acceso a dicha instalación es estrecho y actualmente con maleza como lo muestran las imágenes anteriores y el guardaganado no está desazolvado, mientras que el área de los cabezales requiere de mantenimiento, el pozo 41 requiere chapeo, así mismo los pozos 23 y 53 el área del contrapozo se encuentra inundada.	





Macropera Catedral 1

Nombre	Tipo de Pozo	Coordenadas UTM	
		X	Y
Macropera Catedral 1	Exploratorio y Desarrollo	0462718	1927994
Afectación		Observaciones	
1.- No se encuentra con ningún tipo de afectación dentro del área superficial de la Macropera y de los pozos.		1.- Dentro de la Macropera 1 se encuentran los pozos 1, 2, 3, 13, 21 y nicapa 1, en dicha macropera se encontraba la batería catedral 1 actualmente desmantelada, la cual requiere mantenimiento como chapeo principalmente y el área del cabezal requiere mantenimiento básico.	



Macropera Catedral 15

Nombre	Tipo de Pozo	Coordenadas UTM	
		X	Y
Macropera Catedral 15	Desarrollo	0462718	1927994
Afectación		Observaciones	
1.- No se encuentra con ningún tipo de afectación dentro del área superficial de la Macropera y de los pozos.		1.- Dentro de la Macropera 1 se encuentran los pozos 1, 2, 3, 13, 21 y Nicapa 1, en dicha macropera se encontraba la Batería Catedral 1 actualmente desmantelada, la cual requiere mantenimiento como chapeo principalmente y el área del cabezal requiere mantenimiento básico.	



